

COMMUNICATION
TECHNIQUE

10^{1/2}"

TECHNISCHE
MITTEILUNG

TECHNICAL
COMMUNICATION

Etant donné que ces mouvements sont indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques et le posage des aiguilles sont indiquées.

Les montres ne doivent pas être stockées avec la couronne en position 3*. (augmentation de la consommation!).

* Tige tirée

Da diese Werke undemontierbar sind, enthält dieses Dokument nur Informationen über die elektrischen Kontrollen und das Zeigersetzen.


Die Uhren dürfen nicht mit der Krone in Position 3* gelagert werden (erhöhter Stromverbrauch!).

* Stellwelle gezogen

Movements of these calibers cannot be disassembled; therefore, this document contains information on electrical tests and hand-fitting only.

The watches must not be stocked with the crown in position 3*. (the current consumption is higher!).

* Winding stem pulled out



Contrôle de la marche instantanée

Réglage de la marche par inhibition. Le contrôle de la marche du mouvement devra obligatoirement se faire à l'aide d'un appareil à capter les impulsions du moteur permettant une intégration de 60 secondes (ou un multiple de 60 secondes).

Posage des aiguilles


Le posage des aiguilles ne nécessite aucun porte-pièce particulier, mais le mouvement doit reposer à plat sur un appui dur en métal. Pour l'aiguille de seconde, la force de chassage ne doit pas dépasser 30 N (3,0 kp).

Kontrolle des momentanen Ganges

Gangregulierung durch Digital-Abgleich (Inhibition). Die Gangkontrolle des Werkes muss mit einem Gerät zur Aufnahme der Motorimpulse und einer Integrationszeit von 60 Sekunden (oder einem Vielfachen von 60 Sekunden) durchgeführt werden.

Zeigersetzen

Für das Zeigersetzen wird kein spezieller Werkhalter benötigt, das Werk muss aber auf einer harten Metallunterlage flach aufliegen. Für den Sekundenzeiger darf der Aufpressdruck 30 N (3,0 kp) nicht übersteigen.



Checking the instantaneous rate

Rate adjustement through inhibition. Checking the instantaneous rate of the movement requires specialized equipment, capable of picking up and integrating the motor impulses over a span of 60 seconds (or multiples of 60 seconds).

Hand-fitting

No special movement-holder is needed for hand-fitting, but the movement must be lying flat on a hard metallic support. For the second hand, the press-in force must not exceed 30 N (3,0 kp).



Contrôles électriques – Elektrische Kontrollen – Electrical Tests

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$)	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	Mesure avec pile Messung mit Batterie Measurement with battery
2	1 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/V$)	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et - : 1/s. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn : 1/s. Hand of measuring apparatus oscillates in + and - direction : 1/s.	Impulsion à la sortie du circuit intégré. Ausgangsimpuls am integrierten Schaltkreis. Impulse at output of integrated circuit. 1/s	Mesure avec une pile contrôlée Messung mit kontrollierter Batterie Measurement with controlled battery
3	2 V	$\leq 1,30 \text{ V}$ Mettre en contact le point T à la piste -. T Punkt mit der - Spur verbinden. Connect T point with the conductor -.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Untere Funktionsspannungs-grenze. Lower working-voltage limit.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement. Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen. Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes. Measurement without battery, with variable external power supply. Starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.
		Commande du moteur avec 16 pas/s Motorantrieb mit 16 Schritten/s Motor driven with 16 steps/s	Consommation du mouvement avec tige en position neutre, sous 1,55 V. Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, bei 1,55 V. Consumption of movement, with stem in neutral position, at 1.55 V.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 1,55 V. Messung ohne Batterie, mit Speisegerät 1,55 V. Measurement without battery with external power supply 1.55 V.
4	10 kΩ	0,80 - 1,10 kΩ	Continuité du bobinage. Tension de mesure 0,2 V (Ohmmètre). Zustand der Spule. Messung mit Spannung 0,2 V (Ohmmeter). Condition of coil. Measurement, recommended voltage 0.2 V (Ohmmeter).	
	2 mA	180 - 250 µA	Continuité du bobinage. Tension d'alimentation à 0,2 V (Ampèremètre). Zustand der Spule. Speisespannung 0,2 V (Ampermeter). Condition of coil. Voltage supply 0.2 V (Ampermeter).	
* Ohmmètres avec tension supérieure à 0,30V inappropriés, tension recommandée 0,20 V. Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,30 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,20 V. Ohmmeter with a test voltage exceeding 0,30 V unsuitable, recommended voltage 0,20 V.			Température ambiante 20°C. Raumtemperatur 20°C. Ambient temperature 20°C.	

Alimentation



Pile à l'oxyde d'argent
U = 1,55 V, type "Low drain".
Ø 7,90 mm, hauteur 2,60 mm,
capacité 32 mAh (Renata).
Renata, Vartachron, Ucar, Rayovac:
no. 397, SR 726 SW.


Stromversorgung

Silberoxyd-Batterie
U = 1,55 V, Typ "Low drain".
Ø 7,90 mm, Höhe 2,60 mm,
Kapazität 32 mAh (Renata).
Renata, Vartachron, Ucar, Rayovac:
Nr. 397, SR 726 SW.

Current supply

Silver oxide battery
U = 1.55 V, "Low drain" type.
Ø 7.90 mm, height 2.60 mm,
capacity 32 mAh (Renata).
Renata, Vartachron, Ucar, Rayovac:
no. 397, SR 726 SW.





We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.


Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Einwilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.

Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il est confié au destinataire. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.

Ajustement aiguille des heures
Stundenzeigerpassung
Hour hand fitting

Ajustement aiguille des minutes
Minutenzeigerpassung
Minute hand fitting

Ajustement aiguille des secondes
Sekundenzeigerpassung
Second hand fitting



Aiguille des secondes:
Sekundenzeiger :
Second hand :

balourd
Unwucht \leq 0,04 μNm (0,004 pmm)
unbalance
masse
Masse \leq 10 mg
mass

Aiguille des minutes:
Minutenzeiger :
Minute hand :

balourd
Unwucht \leq 3,0 μNm (0,3 pmm)
unbalance
masse
Masse \leq 10 mg
mass

Aiguillage Zeigerwerk- höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length				Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat			H
	A	B	C	D	E	F	G	
2	3,63	1,76	4,96	2,35	1,25	0,80	1,55	0,78

Aiguillages
Zeigerwerkhöhen
Hand fitting heights

Cal. 803.121/124
804.121/124
805.121/124/144

Änderungen: Modifications:	14182 hm	ETA logo	Masse in mm Dim. en mm Dim. in mm	Tol. in 1/1000 mm Tol. en 1/1000 mm Tol. In 1/1000 mm	Gezeichnet: Dessiné: hm Drawn:
93127101 hm			Massstab: Echelle: Scale:		
95078782 kg			Datum: Date:	6. 12. 90	Kontrolliert: Contrôle: Checked:
970110228 hm					

Cette page est laissée blanche
intentionnellement

Diese Seite wird absichtlich weiss
gelassen

This page was left blank
intentionally

Cette page est laissée blanche
intentionnellement

Diese Seite wird absichtlich weiss
gelassen

This page was left blank
intentionally



ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Customer Service

Bahnhofstrasse 9

P.O. Box 427

CH-2540 Grenchen

Phone +41 (0)32 655 27 77

Fax +41 (0)32 655 84 30

e-mail: etacs@eta.ch

www.eta.ch