




**COMMUNICATION TECHNIQUE  
TECHNISCHE MITTEILUNG  
TECHNICAL COMMUNICATION**



**10 1/2''' ETA G15.211**

CT G15211 FDE 489035 03 04.05.2010

10 1/2''' Ø 23,30 mm



Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	5,25 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	5,25 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	6
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz



Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.  
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.  
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



**ETA** SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEPUIS 1793

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse  
Customer Service | Bahnhofstrasse 9 | P.O. Box 359 | 2540 Grenchen | Switzerland  
Phone +41 (0)32 655 27 77 | Fax +41 (0)32 655 84 30 | etacs@eta.ch | www.eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

## Informations générales



**Avant** de démarrer les travaux, veuillez svp étudier attentivement cette "Communication technique".



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



ETA SA décline toute responsabilité en cas de dommages du non respect de cette "Communication technique".

## Exigences en matière de protection de l'environnement



**Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvements!**

En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.

**Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!**

## Explication des symboles



### Attention! Risque de dégât matériel!

Ci-après quelques instructions à suivre obligatoirement pour éviter tout dégât matériel!



Ci-après quelques instructions à suivre pour savoir quelle "Information spécifique" doit être respectée.

## Allgemeine Informationen



Diese "Technische Mitteilung" ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genaustens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser "Technischen Mitteilung" entstehen, haftet die ETA SA nicht.

## Umweltschutz-Vorschriften



**Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle einzuhalten!**

Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier- und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



**Wassergefährdende Stoffe** müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

**Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!**

## Symbolerklärung



### Achtung! Gefahr von Sachschäden!

Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Hier folgen Hinweise, welche "Spezifische Information" beachtet werden muss.

## General information



**Before** starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

## Environmental protection requirements



**The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movement!**

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



**Substances prone to cause water pollution** must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

**Under no circumstances must they pollute the soil or be poured into sewage systems!**

## Explanation of symbols



### Caution! Risk of material damage!

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below are some instructions for telling which "Specific Information" must be observed.

## Liste des fournitures - Bestandteilliste - List of components

Pos	No Nr No	No Nr CS No	Numéro d'article Artikelnummer Article number		Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
1	405	51.020.21	7613226044470		Tige de mise à l'heure	Stellwelle	Handsetting stem
2	4929	20.570.00	7613226038554		Pile	Batterie	Battery
			Var		Variante	Variante	Variant

L'interchangeabilité et les variantes se trouvent sur  
ETA ONLINE SHOP (EOS) :

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Customer Service
- Customer Service Portal

Die Austauschbarkeit und Varianten finden Sie im  
ETA ONLINE SHOP (EOS):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)


- Customer Service
- Customer Service Portal

Interchangeability and variants  
can be found on the  
ETA ONLINE SHOP (EOS):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Customer Service
- Customer Service Portal

Fournitures - Bestandteile - Materials







**Mouvement indémontable !**  
**Undemontierbares Werk !**  
**Movement undivisible !**



- voir IS 41.  
- siehe IS 41.  
- see IS 41.



## Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests



Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	< 1,4 V = Changer la pile < 1,4 V = Batterie wechseln < 1,4 V = Change the battery
2	2 V	$\leq 1,30 \text{ V}$ Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Mouvement de base, couronne en pos. 1. compteur des minutes, couronne en pos. 2, poussoir B (fréquence 32 Hz). Compteur des secondes, couronne en pos. 3, poussoir A (fréquence 32 Hz). Compteur 1/10 seconde, couronne en pos. 3, poussoir B (fréquence 32 Hz).	> 1,30 V = Remplacer le mouvement.
		Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 1,55 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes.	Untere Funktionsspannungsgrenze. Grundwerk, Stellkrone in Pos.1. Zähler Min., Stellkrone in Pos. 2, Drücker B (Frequenz 32 Hz). Zähler Sekunden, Stellkrone in Pos. 3, Drücker A, (Frequenz 32 Hz). Zähler 1/10 Sek., Stellkrone in Pos. 3, Drücker B, (Frequenz 32 Hz).	> 1,30 V = Werk auswechseln.
		Measurement without battery, with variable external supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.	Lower working-voltage limit. Movement, setting crown in pos. 1. Minutes counter, setting crown in pos. 2, push-button B (frequency 32 Hz). Seconds counter, setting crown in pos. 3, push-button A (frequency 32 Hz). 1/10 sec. counter, setting crown in pos. 3, push-button B (frequency 32 Hz).	> 1.30 V = Exchange the movement.
			Impulsion à la sortie du circuit intégré: Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis: Impulses at output of integrated circuit: 1/sec.	Mesure avec une pile Messung mit Batterie. Measurement with battery.
	10 $\mu\text{A}$	$\leq 3,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode	Consommation du mouvement avec tige en position neutre, mesure sans pile, avec alimentation extérieure de 1,55 V.	$\leq 3,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode  Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement
		$\leq 6,8 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode	Stromaufnahme Uhrwerk, mit Welle in Neutralstellung, Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen, Spannung 1,55 V.	$\leq 6,8 \mu\text{A}$ Mode chrono Modus Chrono Chrono mode  Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement

## Contrôle de la marche instantanée

La période d'inhibition est de  
**60 secondes.**

La mesure de la marche ne peut se faire qu'avec un appareil permettant une mesure pendant 60 secondes ou même un multiple de 60 secondes.

La mesure de la marche doit avoir lieu à une température comprise entre 20° C et 25° C.

## Alimentation

Pile à l'oxyde d'argent  
U = 1,55 V, type "Low drain".

**Ø 9,50 mm, hauteur 3,60 mm**

Capacité 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
No 394, SR 936 SW.

## Kontrolle des momentanen Ganges

Die Inhibition-Periode beträgt  
**60 Sekunden.**

Der Gang kann nur mit einem Instrument gemessen werden, das eine Messung während einer Zeitspanne von 60 Sekunden oder einem Vielfachen davon erlaubt. Die Gangmessung muss bei einer Temperatur von 20° C bis 25° C erfolgen.

## Checking the instantaneous rate

The Inhibition period is  
**60 seconds.**

The rate must be checked with an instrument that allows measuring over one or several periods of 60 seconds.

Check the rate at a temperature between 20° C and 25° C.

## Pose de la pile

Glisser la pile contre la bride de contact.  
Presser la pile au fond de son logement. La  
bride de contact maintien la pile en place.

## Stromversorgung

Silberoxyd-Batterie  
U = 1,55 V, Typ "Low Drain".

**Ø 9,50 mm, Höhe 3,60 mm**

Kapazität 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
Nr. 394, SR 936 SW.

## Current supply

Silver oxide battery  
U = 1.55 V, "Low Drain" type.

**Ø 9.50 mm, height 3.60 mm**

Capacity 84 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
No. 394, SR 936 SW.

## Retrait de la pile

Glisser une brucelle (1) entre le module et la pile (voir dessin) et faire levier sous celle-ci en écartant trùs légèrement la bride de contact vers l'arrière (2). Sortir la pile (3).

## Batterie einsetzen

Schieben Sie die Batterie gegen den Kontaktbügel. Drücken Sie die Batterie fest in die Halterung. Der Finger des Kontaktbügels fixiert die Batterie in der Halterung.

## Batterie herausnehmen


Führen Sie eine Pinzette (1) zwischen Modul und Batterie ein (siehe Abbildung). Heben Sie die Batterie mit leichtem Druck nach hinten (2) auf den Finger des Kontaktbügels. Nehmen Sie die Batterie (3) heraus.

## Fitting the battery


Slide the battery against the contact strip.  
Press the battery firmly into its mounting.  
The contact strip keeps the battery in position.

## Removing the battery

Insert tweezers (1) between module and battery (see drawing) and pry out the battery by gently lifting back (2) the contact strip. Remove the battery (3).



Nous nous réservons tous les droits sur ce document. Il ne peut, sans notre autorisation écrite, être copié, reproduit, communiqué à des tiers.  
Für dieses Dokument behalten wir alle Rechte vor. Es ist nur für den Empfänger bestimmt. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf es nicht kopiert, vervielfältigt und Dritten zugänglich gemacht werden.  
We reserve all rights for this document. It is meant for the recipient only and it may not be copied, printed or given to a third person without our written permission.



Aiguillage Zeigerwerk Höhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length					Dépassement Hohe über Zifferblattauflage Height over dial seat				K Ep.cadran Zifferblattdicke Dial thickness				
	A	B	C	D	E	F	G	H	J					
	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Compteur de sec. au centre Zentrum- sekundenzähler Central second counter	Tube de centre Zentrumrohr Centre tube	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde und-Zähler-Rad Small sec. and counter wheel	Chaussée Minutenrohr Cannon-pinion	Roue des heures Stundenrad Hour wheel	Compteur de sec. et compteur Zentrum- sekundenzähler und-Zähler-Rad Central second counter	Roue de petite sec. et compteur Kleine-Sekunde und-Zähler-Rad Small sec. and counter wheel					
1	2,535	1,51	5	2,6	3,45	1,5	1,1	1,95	0,7	1,06	0,4			
Aiguilles Zeiger Hands			Aiguille des heures Stundenzähler Hour hand		Aiguille des minutes Minutenzeiger Minute hand		Aiguille de compteur de sec. au centre Zentrumsekundenzählerzeiger Central second counter hand		Aiguille de petite seconde Kleiner Sekundenzähler Small second hand		Aiguille de petit compteur Kleiner Zählerzeiger Small counter hand			
Masse/Masse/Mass	max.	mg	20		20		15		6		3			
Balourd/Unwucht/Unbalance	max.	µNm	1,2		1,2		0,04		0,04		0,02			
Inertie/Trägheit/Inertia	max.	gmm <sup>2</sup>	-		-		0,1		0,11		0,075			
Force de chassage Setzkraft Press-in force	max.	N	40		40		40		25		25			
Kaliber / Calibre / Caliber							Massstab Echelle Scale	--	CATIA V5					
G15211							Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm		Tol.1/1000 mm					
AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS							Z0017479	01	00	01				
Ersatz für En remplacement de Remplacement for					 ETA SA Manufacture Horlogère Suisse CH-2540 Grenchen		Klass. Class.	ZVACC		KUN				
Aenderung Modification	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released			Erstellt Etabli Created	Geprüft Contrôlé Controlled	Freigegeben Libéré Released							
19993 SCA	10.02.2005	CAC	10.02.2005	FEU	08.03.2000 HAM		11.04.2000 NUR		11.04.2000 FEU					

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

Cette page est laissée vide  
intentionnellement en cas d'impression  
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer  
gelassen für den Fall, dass im  
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been  
left blank in case of A3 format  
printing.

# 10 ½''' ETA G15.211

CT G15211 FDE 489035 03 04.05.2010

## **Modifications comparées aux versions précédentes du document**

## **Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen**

## **Modifications compared with previous document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
03	04.05.2010	Pièces de rechange	Ersatzteile	Spare parts	5
		Modification impulsions	Änderung Impulse	Modification impulses	6
02	30.06.2009	Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1–8
		Répartition des calibres	Aufteilung pro Kaliber	Allocation per caliber	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

**Ce document se trouve sur le Customer Service Portal (CSP) :**

**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Documents techniques

**Dieses Dokument finden Sie im Customer Service Portal (CSP):**

**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technische Dokumente

**This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):**

**www.eta.ch**

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Technical Documents



**ETA** SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEPUIS 1793

CUSTOMER SERVICE

Bahnhofstrasse 9  
P.O. Box 359  
2540 Grenchen  
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77  
Fax +41 (0)32 655 84 30

etacs@eta.ch  
www.eta.ch